

Nr. 2004 / 10.08.2017

**Clarificari ref. Achizitia nr. 1954/02.08.2017**

-La art.1, asa cum am semnalat , se solicita inlocuirea “conductelor de distributie”. Conform Memoriului tehnic acestea sunt din otel. Unde in antemasuratori se regasesc cantitatile necesare pentru cotatie ?

Lipsa de cotatie conduce la lipsa de executie si apare o contradictie cu cerintele dvs.

***Raspuns: Conductele care se vor pune in opera vor fi conducte de Polipropilena reticulate. Traseele conductelor de distributie sunt evidentiata in planurile din documentatia tehnica, referitoare strict la Lotul 1 corp cladire P+6.***

-La art.7, rezulta ca noi avem obligatia de a” evacua, transporta si valorifica materialele recuperate (?) si c/val acestora va fi predata la Caseria achizitotului”

Cel putin absurd. Nu se precizeaza cantitatile si tipul de materiale. Deasemeni, nu reiese unde in antemasuratori se regaseste cotatia aferenta acestor servicii pt. a avea o compensatie valorica.

Ca urmare a faptului ca aceste operatiuni nu sunt cerute a fi cotate, ele nu sunt introduse in pretul de oferta si nu pot fi executate.

***Raspuns: Cantitatile de materiale recuperate (conducte de otel si corpuri de incalzire demontate) reies din Devizul de DEMONTARI INSTALATII TERMICE INTERIOARE 6HC038.***

Va multumim,

Intocmit,  
Gherorghe Degeratu

